

RESUMEN DE INTERVENCIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DE PATOLOGIAS DEL COLEGIO EL TRINQUET

LISTADO DE INTERVENCIONES PROGRAMADAS	
ACTUACIONES	INDICADAS POR:
Reparaciones de elementos estructurales	Técnicos redactores informe
Refuerzos de elementos estructurales	Técnicos redactores informe
Revestimiento de pintura de fachadas	Técnicos redactores informe
Sustitución de vierteaguas	Técnicos redactores informe
Sustitución de solado y ejecución de capa de compresión	Técnico de la Generalitat
Impermeabilizaciones	Técnicos redactores informe
Reparación de las soleras de los patios	Técnico de la Generalitat
Adecuación de las instalaciones eléctricas	Técnico de la Generalitat
Adecuación de las instalaciones contra incendios	Técnicos redactores informe
Adecuación de iluminación para mejora energética	Técnicos redactores informe
Adecuación de la instalación de climatización	Técnicos redactores informe
Adecuación de la instalación de agua caliente sanitaria	Técnicos redactores informe
Sustitución de ventanas	Técnico de la Generalitat
Adecuación de la cocina a la nueva normativa	Técnico de la Generalitat
Mejora de la accesibilidad	Técnico de la Generalitat
Adecuación de los baños	Técnico de la Generalitat
Creación de aula de logopedia	Técnico de la Generalitat
Adecuación del cuarto de limpieza	Técnico de la Generalitat

Según los técnicos de la Generalitat, se considera procedente la adecuación del Centro y se estima que el coste de la mejora de las condiciones de accesibilidad y la reposición de la carpintería exterior del edificio es de 250.000 € de PEM (sin incluir GG, ni BI ni IVA).

El coste total de las intervenciones incluidas las valoraciones de los técnicos de la Generalitat es de 730.524,97 € de PEM (sin incluir GG, ni BI ni IVA).